

NOTA: Le relevé ci-joint a été établi avec un scanner Faro S150. Les normes nationales ont été appliquées mais certaines anomalies peuvent être présentes à cause de réflexion (miroirs), de déviation / réfraction (fenêtres double vitrage) et l'absorption (moquette / ardoise). Si des anomalies venaient à être observées, merci d'en avertir le cabinet dès que possible.

**Relevé de Bâtiment**  
 "Plans des Façades"

Echelle: 1/100

